BeriCalce

Luxury& LIME
La tradizione del futuro

SCHEDA **TECNICA 65**

METAL WAX

Descrizione del prodotto
Cera decorativa caratterizzata da delicati riflessi argentati o dorati.

Campo d'impiego
Decorazione, protezione e conservazione di finiture a calce di alto prestigio.

Caratteristiche del prodotto
METAL WAX è un innovativo prodotto che conferisce, alle superfici ove applicato, un raffinato effetto metallescente. Il suo aspetto delicato esalta in modo elegante e con tocco giovanile ogni tipo di ambiente.
METAL WAX è una miscela di cere d'api e resine sintetiche in emulsione.
L'attento bilanciamento tra i componenti rende METAL WAX particolarmente adatto per rendere brillante ed impermeabile le pareti interne trattate con decorativi.
METAL WAX protegge il substrato da macchie e facilita la manutenzione. La sua applicazione rende più solida la superficie ove applicato, penetra nei pori dando maggiore resistenza, le pareti trattate rimangono stabili nel tempo senza scolorimento.

	Dati tecnici
Nome	Metal Wax
Composizione	Cera d'api, resine sintetiche in emulsione e particolari additivi
Aspetto	Pasta argentata o dorata
Colore	Argento pallido, oro pallido
Diluizione	Pronto all'uso
Resa per strato	ca. 60-70 g/m^2
PH	ca. 8
Contenuto in solidi	ca. 15%
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1 Kg/lt
Confezione	1 - 5 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

METAL WAX

Ciclo e modalità applicative

• Il prodotto può essere applicato usando diversi strumenti: spatola d'acciaio inox, spugna o straccio.
• L'applicazione va fatta in 1 o più mani in base alle esigenze di finitura.
• METAL WAX è pronto all'uso.

• Stendere la cera usando ad esempio una spugna, procedendo circa 1 m² alla volta, insistendo nella stesura sino a quando la superficie non assorbe più. Rimuovere quindi l'eccesso di cera rimasto sulla superficie.
• Dopo circa 30 minuti e non oltre le 2 ore procedere alla lucidatura con appositi panni oppure a mezzo di un lucidatore con cuffia di lana.
• Lasciare asciugare la superficie da trattare almeno 24 ore.
• Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 12 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi.
• Temperatura di applicazione 5°- 35°C.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 15.12.2016

BeriCalce ITALIA
Via Odorico da Pordenone, 18
36100 Vicenza - ITALIA
Tel./Fax (+39) 0444 929102
Tel. (+39) 0444 923317
Skype: bericalce
info@bericalce.com

bericalce.com